

附件 1

辰溪县（市、区）地质灾害隐患点认定调查表

位 置	辰溪县火马冲镇三岳坡村5组		
隐患点名称	辰溪县火马冲镇三岳坡村5组滑坡		
坐标	经度：110° 10'39.91"	纬度：27° 50'01.05"	
隐患类型	☒ 滑坡 ☐ 崩塌 ☐ 泥石流 ☐ 地面塌陷 ☐ 地裂缝 ☐ 其他		
发现时间	2025年6月23日9时40分		
具体规模	126m³	规模等级	☐ 特大型 ☐ 大型 ☐ 中型 ☒ 小型
威胁对象及资产	2户7人，40万元	险情等级	☐ 特大型 ☐ 大型 ☐ 中型 ☒ 小型
认定调查结论	调查人（签字）：[Signature] 调查单位（盖章）： 2025年12月2日		
县级自然资源主管部门意见	☒ 同意 ☐ 不同意 经办人（签字）：[Signature] 负责人（签章）：[Signature] 2025年12月3日		
县级人民政府批准意见	负责人（签章）：[Signature] 2025年12月25日		

注：县级自然资源主管部门不同意的情形，应当说明理由。