



附件 1

辰溪县（市、区）地质灾害隐患点认定调查表

位 置	辰溪县火马冲镇桃花坪村9组		
隐患点名称	辰溪县火马冲镇桃花坪村9组滑坡		
坐标	经度：110° 11' 48.33"	纬度：28° 51' 25.44"	
隐患类型	☒ 滑坡 ☐ 崩塌 ☐ 泥石流 ☐ 地面塌陷 ☐ 地裂缝 ☐ 其他		
发现时间	2025年6月20日9时30分		
具体规模	630m³	规模等级	☐ 特大型 ☐ 大型 ☐ 中型 ☒ 小型
威胁对象及资产	2户5人，30万元	险情等级	☐ 特大型 ☐ 大型 ☐ 中型 ☒ 小型
认定调查结论	调查人（签字）：  调查单位（盖章）：  2025年7月28日		
县级自然资源主管部门意见	☒ 同意 ☐ 不同意 经办人（签字）：  负责人（签字）：  2025年12月9日		
县级人民政府批准意见	 负责人（签字）：  2025年12月10日		

注：县级自然资源主管部门不同意的情形，应当说明理由。