



附件 1

辰溪县（市、区）地质灾害隐患点认定调查表

位 置	辰溪县田湾镇鸡岩村3组		
隐患点名称	辰溪县田湾镇鸡岩村3组洞底下崩塌		
坐标	经度：110° 21′ 08″	纬度：28° 08′ 34″	
隐患类型	☐ 滑坡 ☒ 崩塌 ☐ 泥石流 ☐ 地面塌陷 ☐ 地裂缝 ☐ 其他		
发现时间	2025年5月13日9时0分		
具体规模	126m³	规模等级	☐ 特大型 ☐ 大型 ☐ 中型 ☒ 小型
威胁对象及资产	2户4人，30万元	险情等级	☐ 特大型 ☐ 大型 ☐ 中型 ☒ 小型
认定调查结论	调查人（签字）： 调查单位（盖章）： 2025年 5月 20日		
县级自然资源主管部门意见	☒同意 ☐不同意 经办人（签字）： 负责人（签章）： 2025年 12月 9日 		
县级人民政府批准意见	负责人（签章）：  2025年 12月 10日		

注：县级自然资源主管部门不同意的情形，应当说明理由。